

DESBLOQUEIO GPX 50 E ONE 12

Neco

Com o objetivo de otimizar as prestações do motor que equipam as **GPX 50 e ONE 12** - em que o mesmo vem estrangulado a nível de potência - torna-se necessário realizar os seguintes procedimentos (para estar de acordo com as regras ambientais impostas):

1. Substituir ECU original pelo ECU desbloqueado

Ref.: 2170008



NOTA: em alternativa poderá enviar o ECU para reprogramação gratuita

2. Substituir o casquilho do variador.

Ref.: M91173



NOTA: em alternativa, pode "DESBASTAR" num torno.



Disponível em
www.MOTOXPERT.pt

MOTOXPERT[®]
WWW.MOTOXPERT.PT